

АКТ
весеннего осмотра

от «07» 04 2015 г.

ул. Кустова д. № 2а

Год постройки 1993
Материал стен ж/б панели
Наличие подвалов 523,5 м²

% износа 27
Кол-во этажей 10
Кол-во квартир 80

Наименование конструкций и элементов благоустройства				Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)			Решение о принятии мер	
	Ед. измерения	Общее количество	Вид дефекта, оценка состояния	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Вид работ	
1.Фундаменты								
2. Стены								
наружные	м ²	2364,2	разгерметизация наружных стыков ж/б панелей кв. 6,29,56,64,68,72,	герметизация наружных стыков	120 м.п.	2 кв.		
внутренние	м ²		разрушение штукатурного и окрасочного слоев	косметический ремонт	1 подъезд	2-3 кв.	текущий ремонт	
3. Фасады								
балконы	м ²	3712	удовлетворительно					
Приямки	шт.	2	удовлетворительно					
Цоколь	м ²	107	разрушение окрасочного слоя	окраска				
крыльца	шт.	2	удовлетворительно					
коzyрки	шт.	4						
4. Крыша								
	м ²	861	удовлетворительно частичное разрушение кирпичной кладки стен л/шахты	оштукатуривание				

5. Чердачные помещения			наличие строительного и бытового мусора		
Выходы на чердак	шт.	шт.	удовлетворительно		
Слуховые окна	шт.	шт.	удовлетворительно		
6. Перекрытия			удовлетворительно		
7. Полы					
плитки ПВХ	м ²	м ²	имеются сколы		
цементные	м ²	м ²	имеются сколы, выкрашивания	Ремонт цем.стяжки	3 кв. текущий ремонт
8.Перегородки			удовлетворительно		
9. Окна и двери					
Окна	шт.	шт.	частичное отсутствие вторых оконных переплетов	замена на пластиковые	10 шт. 3 кв. текущий ремонт
Наружные двери	шт.	шт.	металлические, удовлетворительно		
Внутренние двери	шт.	шт.	разрушение окрасочного слоя	ремонт и окраска	1 дверной блок 3 кв. текущий ремонт
10. Лестницы					
Марши	шт.	шт.	разрушение окрасочного и штукатурного слоев стен, потолков		3 кв. текущий ремонт
Площадки	шт.	шт.	разрушение окрасочного и штукатурного слоев стен, потолков		3 кв. текущий ремонт
Ограждения					
Остекление	м ²	м ²	удовлетворительно		
11. Подвалы					
Вход в подвал	шт.	шт.	удовлетворительно		
Подвальные окна	шт.	шт.	удовлетворительно		
13. Элементы благоустройства					
Отмостка	м ²	м ²	наличие провалов и разрушений		
Контейнерная площадка	шт.	шт.			

Проезд	м2			
Газон	м2			
Количество деревьев, требующих формирования крон	шт.	-		
Количество деревьев подлежащих сносу	шт.	-		
14. Центральное отопление				
Трубопроводы	м.п.			
Вентили	шт.	102	частичная замена	
Задвижки	шт.	11	удовлетворительно	текущий ремонт
Радиаторы	шт.	258	удовлетворительно	
15. Тепловые пункты				
Элеваторные узлы	шт.	1	удовлетворительно	
16. Водопровод ХВС				
Трубопроводы	м.п.	672,3	удовлетворительно	
Вентили	шт.	33	удовлетворительно	
Задвижки	шт.	1	удовлетворительно	
17. Водопровод ГВС				
Трубопроводы	м.п.	801	удовлетворительно	
Вентили	шт.	32	частичная замена	10 шт.
Задвижки	шт.	3	удовлетворительно	текущий ремонт
18. Канализация				
Трубопровод	м.п.	628	удовлетворительно	
19. Вентиляция				
20. Электрооборудование				
			Силовые сети, защитная аппаратура требуют замены	


21. Абонентские почтовые ящики	шт.	80	вмятины, изгибы, разрушение окраски	замена почтовых ящиков	80 шт.	3кв.г.	текущий ремонт
22. Мусоропровод							
- стволы	шт.	2	удовлетворительно		2 шт.		текущий
- м/пр камеры	шт.	2	удовлетворительно				

Члены комиссии:

Директор ООО «УК ЖКУ «Сатурн»

Директор ООО «Сатурн-Сервис»

подпись

Инженер ПТО

Михайлова Т.Б.

Козырева Е.Н.

Пожарский В.А.